Dichtungssatz für Freischneider Husqvarna 143R II 236R 443RB 532RBS 143AE15 (OEM 505296401 510064301 505299601 505304901 505305001)

Kód produktu: 130120

EAN: 8595672362089

Cena: 0,98 EUR inkl. MwSt.

URL: https://www.hsparts.de/dichtungssatz-fur-freischneider-husqvarna-143r-ii-236r-443rb-532rbs-143ae15-oem-505296401-510064301-505299601-505304901-505305001/

Parametry:

Dichtungssatz	Ja
Ersatzteilart	Dichtung
Hersteller	HS PARTS
OEM	505296401
OEM	510064301
OEM	505299601
OEM	505304901
OEM	505305001
Verwendung von Dichtungen	Freischneider

